

## 蕉岭县环境保护局污染源现场监察记录表

<b>一、基本情况</b>	
企业名称:	蕉岭鑫达旋窑水泥有限公司
详细地址:	蕉岭县文福镇长隆村
法定代表人:	吴全发 电话: 7522316 邮编: 514162
企业现场负责人:	李军 电话: 13825973856 职务: 主任
企业类型:	<input checked="" type="checkbox"/> 国控重点污染源 <input type="checkbox"/> 省控重点污染源 <input type="checkbox"/> 其它
<b>二、生产情况</b> <input type="checkbox"/> 未生产 <input type="checkbox"/> 试生产 <input type="checkbox"/> 部分生产 <input checked="" type="checkbox"/> 正常生产 <input type="checkbox"/> 限期治理 <input type="checkbox"/> 停产 <input type="checkbox"/> 季节性停产 <input type="checkbox"/> 关闭	
<b>三、建设项目环评和“三同时”制度执行情况</b>	
是否有未经环评审批的项目:	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 进度或审批文号: 环审(2002)313号
是否执行环保“三同时”:	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否有未经环保验收投产情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 审批文号: 环审(2004)109号
<b>四、污染防治设施运行情况</b>	
废水、废气、噪声等设施运行情况:	<input checked="" type="checkbox"/> 正常运行 <input type="checkbox"/> 其它
根据该公司现场负责人提供的生产报表、环保设施运行台账及中控系统平台检查, 公司正常生产, 各类环保设施正常运行, 在线监控数据正常并有效传输。	
<b>五、主要污染物排放情况</b>	
是否发放排污许可证:	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 证号: 4414272014000008
是否需安装自动监测设施:	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是
废水类:	<input type="checkbox"/> 未安装 <input type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 未联网 <input type="checkbox"/> 联网 <input type="checkbox"/> 未验收 <input type="checkbox"/> 验收
大气类:	<input type="checkbox"/> 未安装 <input checked="" type="checkbox"/> 安装 <input type="checkbox"/> 未联网 <input checked="" type="checkbox"/> 联网 <input type="checkbox"/> 未验收 <input checked="" type="checkbox"/> 验收

